

A. R. Goratie
Reg. afisare
01-09-2026
Wamy



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA 02-09-2026
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13 Data
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471 Nr. 19982
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

Către,
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU

Fax: 0244 / 367 402; e-mail: registratura@primariacornu.ro

- în atenția medicilor de familie (C.M.I. locale): drvoicumariana@yahoo.com; mihaella.gheorghiu@gmail.com

Spre știință: Direcției de Control în Sănătate Publică (ISS) – DSPJ
Serviciului Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J.Prahova

În urma controlului igienico-sanitar efectuat în data de 25.08.2026 și a expertizării cu laboratorul a fântânilor publice și izvoarelor publice din localitatea dumneavoastră: F.P. str. Gorunului nr.44 Cornu de Sus, F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Malul Vadului nr. 55 A Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos, F.P. str. Ion Nistorica nr. 19 Cornu de Jos s-au constatat următoarele:

- Fântânile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014: nu au acoperis (F.P. str. Gorunului nr.44 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Malul Vadului nr. 55 A Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos), nu sunt prevăzute cu capac sau au capace deteriorate (F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos).

Probele de apă prelevate și analizate din sursele menționate mai sus, nu îndeplinesc condițiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. Rapoartelor de încercare nr. 462 BS/28.08.2026 și nr. 294 C /27.08.2026) pentru următorii parametri:

- Microbiologici:

- Escherichia coli: F.P. str. Gorunului nr.44 Cornu de Sus, F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos, F.P. str. Ion Nistorica nr. 19 Cornu de Jos
- Enterococi intestinali: F.P. str. Gorunului nr.44 Cornu de Sus, F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Malul Vadului nr. 55 A Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos, F.P. str. Ion Nistorica nr. 19 Cornu de Jos;

- Indicatori:

- Nr. colonii la 22°C: F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos

- Nr. colonii la 37°C: F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos

- Bacterii coliforme: F.P. str. Gorunului nr.44 Cornu de Sus, F.P. str. Independentei nr. 3-5 Cornu de Sus, F.P. str. Toamnei nr. 69 Cornu de Jos, F.P. str. Malul Vadului nr. 55 A Cornu de Jos, F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos, F.P. str. Ion Nistorica nr. 19 Cornu de Jos

• **Chimici:**

-**Nitriti: F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos**

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă), veți proceda la analiza, identificarea și eliminarea cauzelor acestor neconformități și veți lua toate măsurile de remediere ce se impun pentru încadrarea apei furnizate, în punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformitățile, în parametrii de potabilitate (cf. H.G.R. 971/2023 art. 42 alin. 1 și 8).

Veți informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitățile notificate și măsurile de remediere luate pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate .

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și H.G.R. nr.971/2023 art.26 și art. 42 alin.7, D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei (încadrării în parametrii de potabilitate) în scopul protejării sănătății populației:

1. **Se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman (băut, gătit, spălat, spălat pe dinți), de către consumatorii ce folosesc sursele locale (fântanile, etc.) care furnizează apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare); populația afectată va fi informată asupra acestei interdicții;**

2. Fântânile publice a căror apă **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare) **vor fi închise**, primăria asigurând **avertizarea populației** prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor **„Apa nu este bună de băut“**, și **„Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copii mici“**, (după caz) (acest din urmă avertisment va fi afișat la fântânile la care concentrația nitraților (NO₃) / nitriților (NO₂) / N-formulae în apă depășește concentrația maximă admisă) (conform H.G.R. 971/2023 art. 42 alin.9) (F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos), până la confirmarea potabilității în urma recontrolului cu laboratorul al calității apei;

3. Veți asigura consumatorilor afectați apă potabilă din surse alternative autorizate și verificate sanitar/apă plată potabilă îmbuteliată;

4. În cazul în care apa din sursele locale de apă are concentrația de nitrați/nitriți/N-formulae mai mare decât valoarea legală (F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos), **se interzice consumul de apă pentru băut, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, îmbăiat (dacă se înghite accidental apa) pentru populația expusă riscului de intoxicație cu nitriți/nitrați (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB –reductază, iar primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru**

sugari și copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează în lipsa unei surse alternative de apă potabilă (conform HGR 971/2023 art. 42 alin. 11); această interdicție trebuie adusă la cunoștință populației și aplicată deoarece *prezența nitriților și/nitraților în apa de băut peste concentrația maximă admisă poate determina apariția la populația la risc amintită a intoxicației acute cu nitriți/nitrați (methemoglobinemie acută infantilă), afecțiune deosebit de gravă care, netratată poate conduce la deces; consumul de apă cu exces de nitriți/nitrați poate afecta, în expunerea prelungită, și populația generală (copiii mari și adulții); de asemenea **NU ESTE INDICATĂ FIERBEREA APEI din această sursă datorită riscului de creștere prin concentrare a nivelului nitriților/nitraților în apă;***

5. Primăria, conform legislației sanitare în vigoare, are obligația de a informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate neconformi ai apei potabile;

6. Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice are o calitate necorespunzătoare trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de băut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății (inclusiv să informeze persoanele expuse riscului de intoxicație cu nitriți/nitrați (cele mai susceptibile grupe de persoane la poluarea cu nitrați/nitriți a apei potabile sunt nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an [în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili de a face boala], copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHb –reductază) despre faptul că apa din fântânile respective nu este bună de folosit pentru băut, prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, îmbăiat (dacă se înghite accidental apă), astfel încât să fie prevenită apariția intoxicațiilor cu nitriți/nitrați;

7. Veți informa populația că apa provenită din sursele necorespunzătoare doar din punct de vedere bacteriologic și/sau turbiditate (folosite în lipsa unor surse alternative de apă potabilă) va fi consumată numai după fierberea (1-5 minute) și răcirea acesteia; în cazul prezentei simultane a neconformităților bacteriologice și a depășirii concentrației maxime admise pentru parametrii nitrati/nitriti/N-Formula (F.P. str. Primaverii nr. 15 Cornu de Jos) nu este indicată fierberea apei datorită riscului de creștere prin concentrare a nivelului nitriților/nitraților în apă;

8. În conformitate cu H.G.R. 971/2023 art. 42 alin. 8 primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice; în conformitate cu prevederile cap. II și III din OMS 119/2014 se va efectua asanarea și dezinsecția fântânilor cu biocide avizate sanitar; de asemenea se va asigura perimetrul de protecție al fântânii, salubritatea zonei din jurul acesteia și înlăturarea tuturor surselor potențiale de poluare aflate pe o rază de cel puțin 10 metri de fântână; fântânile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare în vigoare (O.M.S. nr. 119/2014) și instrucțiunilor transmise de către DSPJ Prahova prin Anexa fântâni publice;

9. După remedierea neconformităților notificate, vor fi prelevate și analizate probe de apă din punctele în care s-au constatat neconformități și vor fi înaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiză ale acestor probe de apă.

În conformitate cu O.G. 7/2023 art. 18 și H.G.R. 971/2023 art. 42, alin. 1, aveți obligația monitorizării calității apei din fântânile publice și de a întreprinde măsurile de asigurare a unei calități corespunzătoare a acestor tipuri de apă potrivit prevederilor art. 21-27/ Ord. MS 119/2014.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor locale și controlul calității apei revin serviciilor publice ale administrației locale; în consecință, sunteți direct răspunzători de calitatea apei folosite de populație în

scop potabil, fiind administratorii fântânilor publice / izvoarelor publice. În conformitate cu OMS 119/2014 art. 27, alin. 1, "apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa potabilă. În cazul fântânilor / izvoarelor publice, *administrația publică locală este responsabilă pentru finanțarea monitorizării, asigurarea conformării la parametrii de calitate și pentru avertizarea populației asupra calității apei*".

În vederea îndeplinirii măsurilor de mai sus, aveți obligația de a înainta la DSPJ Prahova la **fax. 0244/523.471 sau pe adresa de e-mail: secretariat@dspph.ro** în termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene și responsabilități care să prevadă măsurile de remediere a neconformităților constatate (conform H.G.R. 971/2023 art. 26, alin. 3).

Neînstituirea de către unitatea administrativ teritorială a măsurilor necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice se sancționează conform legislației sanitare în vigoare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică cu modificările ulterioare. În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21, încălcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage după sine sancționarea contravențională.

Cu stimă,

DIRECTOR EXERCITIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU



MEDIC ȘEF
Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

Întocmit/Redactat:

As. pr. igienă Grigore Emanuela

Colectiv: Igiena Mediului, Alimentului, Colectivităților de Copii și Tineret și Programe de Sănătate în Relație cu Mediul - P.F.L. Câmpina



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1099

Direcția de Sănătate Publică Prahova

Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Diagnostic Microbiologic
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2; Tel : 0244 543 433; Fax : 0244 546 226; e-mail : bacteriologie@dsp.prah.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 462 BS Data emiterii : 28.08.2026

Beneficiar / Solicitant : PRIMĂRIA COMUNA CORNU

Tip apă: APĂ POTABILĂ - Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței NR. 7 / 2023

Prelevare: Data prelevării: 25.08.2026

Recipient: sticlă, polipropilenă Volum : 500 ml

Responsabil prelevare : AS. IG. GRIGORE EMANUELA/ Direcția de Sănătate Publică Prahova

Recepție probe: Data/Ora : 25.08.2026 12:45

Conformitate la recepție : ☒ DA / ☐ NU

Data efectuării : 25-28.07.2026

Scopul prelevării MONITORIZARE SURSE LOCALE
(FANTANA PUBLICA)

Locul prelevării: COM. CORNU

Nr. Registru recepție	Data referitoare la proba de analizat	Nr. de colonii la 22°C ufc/ ml Către la 72 ore		Nr. de colonii la 37°C ufc/ ml Către la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc/100ml		Escherichia coli la 37°C ufc/100ml		Enterococi Intestinali ufc/100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc/100 ml		Clostridium Perfringens ufc/100 ml	
		Obținută	Admisă	Valoare	Obținută	Admisă	Valoare	Obținută	Admisă	Valoare	Obținută	Admisă	Valoare	Obținută	Admisă
Ora prelevării	807	227		f.m.a.	150		f.m.a.	18		0	2		0	4	
		1,4x10 ³		f.m.a.	1,1x10 ³		f.m.a.	>2x10 ³		0	8		0	3	
09:55	FANTANA PUBLICA STR. INDEPENDENTEI NR.3-5 CORNU DE SUS	64		f.m.a.	43		f.m.a.	55		0	12		0	9	
		1,4x10 ³		f.m.a.	1,1x10 ³		f.m.a.	>2x10 ³		0	8		0	3	
10:05	FANTANA PUBLICA STR. INDEPENDENTEI NR.3-5 CORNU DE SUS	64		f.m.a.	43		f.m.a.	55		0	12		0	9	
		1,4x10 ³		f.m.a.	1,1x10 ³		f.m.a.	>2x10 ³		0	8		0	3	
809	FANTANA PUBLICA STR. TOAMNEI NR.69 CORNU DE JOS	64		f.m.a.	43		f.m.a.	55		0	12		0	9	
		1,4x10 ³		f.m.a.	1,1x10 ³		f.m.a.	>2x10 ³		0	8		0	3	
10:35	FANTANA PUBLICA STR. TOAMNEI NR.69 CORNU DE JOS	64		f.m.a.	43		f.m.a.	55		0	12		0	9	
		1,4x10 ³		f.m.a.	1,1x10 ³		f.m.a.	>2x10 ³		0	8		0	3	

Legenda : * Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

** Aceste activități nu sunt înregistrate la Ministerul Sănătății

Observații *

Șef laborator:

[Signature]

Responsabil de încercare:
Dr. MARIANA IRIMIA
Medic primar laborator
Cod: 084348

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

COD : F-PG 7.3-11

Ediția 2 / Revizia 6 / 03.02.2025

Pag.

Direcția de Sănătate Publică Prahova

Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Diagnostic Microbiologic
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro

acreditat pentru
 ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
 CERTIFICAT DE ACREDITAT
 LI 1099

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 462 BS Data emiterii : 28.08.2026

Beneficiar / Solicitant : PRIMARIA COMUNA CORNU

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței NR.7 / 2023

Prelevare: Data prelevării: 25.08.2026

Recipient: sterili, polipropilenă Volum : 500 ml

Responsabil prelevare : AS. IG. GRIGORE EMANUELA / Direcția de Sănătate Publică Prahova

Recepție probe: Data/Ora : 25.08.2026 12:45

Conformitate la recepție : ☒ DA / ☐ NU

Data efectuării : 25-28.08.2026

Scopul prelevării MONITORIZARE SURSE LOCALE

(FANTANA PUBLICA)

Locul prelevării: COM. CORNU

Nr. Registru recepție	Ora prelevării	Date referitoare la proba de analizat	Nr. de colonii la 22°C ufc/ ml		Nr. de colonii la 37°C ufc/ ml		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc/100ml		Escherichia coli la 37°C ufc/100ml		Enterococi Intestinali ufc/100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc/100 ml		Clostridium Perfringens ufc/100 ml	
			Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
810	10:40	FANTANA PUBLICA STR. MALUL VADULUI NR.55A CORNU DE JOȘ	71	f.m.a.	62	f.m.a.	47	0	0	0	3	0	...	0	...	0
			>3X10 ³	f.m.a.	>3X10 ³	f.m.a.	>2X10 ³	0	52	0	21	0	...	0	...	0
811	10:30	FANTANA PUBLICA STR. PRIMAVERII NR.15 CORNU DE JOȘ	860	f.m.a.	67	f.m.a.	>2X10 ³	0	15	0	23	0	...	0	...	0
812	10:20	FANTANA PUBLICA STR. ION NISTORICA NR.19 CORNU DE JOȘ														

Legendă : *Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR
 **Aceste activități nu sunt înregistrate la Ministerul Sănătății

Observații :

Șef laborator:

[Signature]

Responsabil de Încercare:
 Dr. MARIANA IRIMIA
 Medic primar laborator
 Cod: 084348

Rezultatele Încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

COD : F-PG 7.8-11

Ediția 2 / Revizia 6 / 03.02.2025

Pag.

Directia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1099

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 294 C / Data emiterii : 27.08.2026

Beneficiar / Solicitant : PRIMĂRIA COMUNA CORNU

Recepție probă : Data : 25.08.2026

Ora : 12:45

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 405

☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Grigore Emanuela

Data prelevării : 25.08.2026

Ora : 09:55 – 10:20

Data efectuării încercărilor : 26.08.2026

Ora : 08:30 – 13:00

Motivația : Monitorizare surse locale (fântâni publice)

Proba apă potabilă			Parametrul	Ox	NH ₄ ⁺ mgNH ₄ ⁺ /l	NO ₂ ⁻ mgNO ₂ ⁻ /l	NO ₃ ⁻ mgNO ₃ ⁻ /l	pH*	TURB UNT	COND µS/cm (25°C)	Cl ⁻ mgCl ⁻ /l	DUR Grade germane	CULOARE	CA per l
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]												
Valoare admisă														
Metoda														
PS-LCT.														
Locul prelevării														
572	plastic	0,5	F.P. str. Gorunului nr. 44 Sat Cornu de Sus	SLQ	SLQ	SLQ	8,33	7,1	2,0	1247	15,316	25,81	-	-
573	plastic	0,5	F.P. str. Independenței nr. 3 - 5 Sat Cornu de Sus	1,15	SLQ	SLQ	46,21	7,3	0,32	900	56,441	19,75	-	-
574	plastic	0,5	F.P. str. Toamnei nr. 69 Sat Cornu de Jos	SLQ	SLQ	SLQ	14,31	7,2	SLQ	967	40,842	25,13	-	-
575	plastic	0,5	F.P. str. Malul Vadului nr. 55 A Sat Cornu de Jos	1,47	SLQ	SLQ	1,33	7,6	SLQ	382	11,061	11,89	-	-
576	plastic	0,5	F.P. str. Primăverii nr. 15 Sat Cornu de Jos	3,07	SLQ	1,63	2,75	7,6	1,6	449	11,061	12,79	-	-
577	plastic	0,5	F.P. str. Ion Nistorică nr. 19 Sat Cornu de Jos	1,41	SLQ	SLQ	SLQ	7,1	0,53	1440	108,912	41,96	-	-

UM - Unitate de măsură • Ox - Oxidabilitate • NH₄⁺ - Amoniu • NO₂⁻ - Nitrit • NO₃⁻ - Nitrat • Turb - Turbiditate • Cond - Conductivitate • Cl⁻ - Cloruri
• SLQ - sub limita de cuantificare a metodei • Ox < 0,8 mg/l • NH₄⁺ < 0,05 mg/l • NO₂⁻ < 0,05 mg/l • NO₃⁻ < 0,20 mg/l • Turb < 0,30 NTU • Cond < 30 μS/cm
• - pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH, iar pentru apa care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon valoarea pH poate fi mai mică
• - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
• - toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023

Șef laborator

ANALIZA IRIMIA

Cod : 444346

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Ediția 02/ Revizia 6/25.06.2025

Responsabil de încercare
BIOLOGIA ANALITICA
Bacteriologie clinică
Chimie analitică
Cod 444346